

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 23»
Артемовского городского округа
М.В.Калюжа
« 26 » ноября 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» Артемовского городского округа
- 1.2. Адрес объекта г. Артем, ул.Урицкого5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящий пятиэтажный жилой дом
- на первом этаже, 380,8 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г., капитального 2028 г
- сведения об организации, расположенной на объекте :
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) МБДОУ детский сад № 23
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692760, Приморский край, г.Артем, ул.Кирова 46/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное казенное управление образования Артемовского городского округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692760, Приморский край, г.Артем, ул.Кирова 48, 8(42337) 4-74-52

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
реализация программы дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте в режиме кратковременного пребывания
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: плановая – 50 детей, фактическая -50 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус № 15, №20, №12, №6 остановка «Администрация»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивид. решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Индив. решение с ТСП, кап. ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Калюжа М.В., заведующий , 8/42337/4-26-42

(подпись, Ф.И.О., должность;
координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

исполнитель: зам.заведующей по АХР Юнанова Г.В

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по
Артемовскому городскому
округу департамента труда и
социального развития
Приморского края
С.В.Ковалёва
« » 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

г. Артем, Приморский край

«26» ноября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 Артемовского городского
- 1.2. Адрес объекта: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.Урицкого5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- на первом этаже отдельно стоящего пятиэтажного дома, 380,8к кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 321 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 , капитального - - -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» Артемовского городского округа; краткое наименование: МБДОУ детский сад № 23
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):692760, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова 46/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Виды оказываемых услуг:

Реализация программы дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Муниципальный автобус № 15, №20, № 12, №6, №2 остановка «Администрация»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

Остановки обустроены, имеются участки без асфальтового покрытия с ямами.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	6,7
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	8,9,10,14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1,2,3	10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	6	12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	12,13,14	13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	2,9	8,11
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	1 - 7

** Обозначения: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото11



Фото12



Фото 13



Фото 14

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступен
избирательно (обслуживание- индивидуальное консультирование,
осуществляется в присутствии родителей, в специально выделенной зоне с проходом в
методический кабинет и сан.узел)
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха.
Для устройства специально выделенного пути от остановки общественного
транспорта до входа на территорию и по территории, прилегающей к зданию, будет
сделано для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивид. решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 – 2028 гг.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

объекта для всех категорий инвалидов

4.4. Степень результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **частичная**
адаптация 1 этажа и прилегающей территории для получения услуг для всех категорий
инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - требуется

Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды и доступности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **требуется согласование работ с**
надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **требуется;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **требуется;**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **требуется** ;

4.4.6. другое **обращение в Администрацию Артемовского городского округа об**
обеспечении **асфальтировании** территории объекта, запуск на линию к объекту (до
станции Администрации) адаптированного транспорта.

4.4.7. наличие заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) - **нет**

4.4.8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

4.4.9. Информация размещена (обновлена) на **Карте доступности субъекта РФ** и **Карте доступности**
территории субъекта и социального развития Приморского края. **Доступная среда, учимся жить**
и др.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 3 _____ л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 3 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 2-х листах

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 Артемовского городского

- поэтажные планы, технический и кадастровый паспорта БТИ на нежилое помещение, план земельного участка на 6 листах

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Путь тротуара разрушены, имеются бордюры пересекающие путь движения к объекту
не обозначено направление движения к объекту

Руководитель

рабочей группы заместитель заведующего по воспитательной и методической работе,
Бондаренко Т.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Специальный инспектор отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по
Артемовскому городскому округу департамента труда и социального развития
Панченко С.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Председатель общества инвалидов г. Артёма Приморской краевой общественной организации
Артемовского общества инвалидов: Панченко А.К. _____
(Подпись)

_____ организации, расположенной на объекте

директор МБДОУ д/с №23 Калужа М.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заместитель заведующей по АХР Юнанова Г.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заместитель Кулакова А.А. _____
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
(Должность, Ф.И.О.) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад № 23, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова 46/1

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на план	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта	есть		1,2,3	Разрушено асфальтовое покрытие тротуара, отсутствует линия безопасности от края дороги, нет схемы движения к объекту.	К,О,С,Г	Ремонт тротуара, обустройство линии безопасности от края дороги. Установка схемы движения до объекта. Установить информационные стенды	Капитальный ремонт
Является ли маршрут движения sidewalk, обозначенным.		-	3,4,5, 6	Асфальтовое покрытие тротуара местами разрушено. Маршрут движения не обозначен.	К,О,С,Г,	Обозначить маршрут движения, , отремонтировать тротуар	Капитальный ремонт
Вход (входы) на территорию	есть	-	5,6	Отсутствие схем движения к объекту, частично разрушено асфальтовое покрытие	К,С, О,Г	Установка схем, ремонт асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
Путь (пути) движения на территории	есть	-	7,8,	Частично разрушено асфальтовое покрытие	К,С, О,Г	Ремонт асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
Застывшая (зауженая)	нет	-					
Забор (зауженый)	нет				-		
Парковочные места	нет	-	5	Отсутствует	К,О,С, Г	Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории	Капитальный ремонт
Парковка (прилегающая к объекту)				Отсутствие , схем движения к объекту. частично разрушено асфальтовое покрытие,отсутствует автостоянка	К,О,С, Г	Установка схем движения к объекту. Обустройство парковочных мест ремонт асфальтового покрытия	Кап. ремонт



ΦΟΤΟ 1



ΦΟΤΟ 2



ΦΟΤΟ 3



ΦΟΤΟ 4



ΦΟΤΟ 5



ΦΟΤΟ 6



ΦΟΤΟ 7



ΦΟΤΟ 8



ΦΟΤΟ 9

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1-12	Ремонт (капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В ходе проведенного анализа территории, прилегающей к зданию (участку) выявлен ряд несоответствий требованиям, определяющим доступность всем категориям инвалидов.

Необходимо привести в соответствие и выполнить следующие работ:

- обозначить направление движения,
- произвести разметку и выделить парковочные места,
- отремонтировать асфальтовое покрытие.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ детский сад № 23, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова 46/1

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
22	Лестница (наружная)	нет	-	-				
23	Пандус (наружный)	нет	-	-				
24	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8,9	Отсутствует противоскользящее покрытие. Размеры входной площадки 2,6x1,1 м, перепад поверхности 0,15м	К,С, О,Г	Замена покрытия входной площадки, устранение перепада поверхностей	Капитальный ремонт
25	Дверь (входная)	есть	-	8,9	Металлическая дверь шириной 1,6м. Высота порога 0,05м. Закрывается за 3 сек.	К,С, О,Г	Установка откосов к порогу	Ремонт
26	Тамбур	есть	1,2	10	Перепада высоты пола с порогом входной двери нет. Размеры тамбура 1,8 x1,8 м.Ширина дверного проема 1,15м.	К,С, О,Г	-	-
	Общие требования к входу				Отсутствие подогрева поверхности покрытия. Тамбур расположен ниже входа на 0,05 м, перепад поверхности с входной площадкой 0,15м	К,С, О,Г	Замена покрытия входной площадки, обустройства плавного перехода в тамбур	Капитальный ремонт



ФОТО 8



ФОТО 9



ФОТО 10

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	8,9	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; ВСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие работы:

- Устранить перепад на входной площадке
- Произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки, установить нескользящее покрытие;
- Произвести ремонт полового покрытия с установкой грязезащитного слоя
- Устранить уклона со стороны входной двери.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад № 23, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова 46/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть	-	10, 11	На стенах отсутствуют опорные поручни, коридор имеет недостаточную ширину (менее 1,5 м)	К, С, О, Г	Произвести монтаж опорных поручней. Расширение коридора невозможно	Кап.рем., инд. решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	нет		11	Ширина дверных проемов в коридор 0,80м	К, С, О, Г	Расширение двери невозможно	Инд. решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		Пути эвакуации (коридор) имеет недостаточную ширину (менее 1,5м)	К, С, О, Г	Расширение коридора невозможно.	Инд. решение с ТСП
	Дополнительные замечания к обследованию				Ширина дверных проемов, 0,80м, на стенах коридорах, тамбуре отсутствуют опорные поручни. Коридор имеет недостаточную ширину (менее 1,5м)	К, О, С, Г	Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, расширение коридора и дверей невозможно.	Кап.ремонт, индивидуальное решение с ТСП



ФОТО 10



ФОТО 11

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДУ		10-11	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В связи с тем, что технически невозможно расширить дверной проем, ширину коридора по пути движения внутри здания, передвижение возможно при условии приобретения специальной коляски. Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридоре и тамбуре.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ детский сад № 23, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова 46/1

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания (методич-кий кабинет)	есть	6	11, 12	Отсутствует специальное детское оборудование Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей. Розетки и выключатели находятся на высоте 1,7м	К,О,С,Г	Требуется приобретение специального детского оборудования. Установить опорные поручни, крючки для костылей, произвести монтаж электрической розетки и выключателя на высоту 0,8 м от пола	Индивид. решение с ТСП, Капитальный ремонт
Зональная форма обслуживания	-	-	-				
Прилавочная форма обслуживания	-	-	-				
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
Кабина индивидуально обслуживания	-	-	-				
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует специальное детское оборудование. Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, розетка и выключатель на высоте 0.8 м от пола		В зоне обслуживания инвалидов требуется установить опорные поручни, крючки для костылей. Приобрести специальное детское	Индивид. решение с ТСП. Капитальный ремонт

							оборудование. Произвести монтаж электрической розетки и выключателя на уровне 0,8 м от уровня пола	
--	--	--	--	--	--	--	---	--



ФОТО 11



ФОТО 12

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания (методический кабинет)	ДУ	-	11,12	индивидуальное решение с ТСП, (Приобретение специального оборудования)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения: перестройка – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В зоне обслуживания необходимо установить опорные поручни.

Установить крючки для одежды. Произвести монтаж розетки на уровне 0,8 м от уровня пола.

(Обслуживание осуществляется в присутствии родителей ребенка в выделенной зоне, в методическом кабинете. Для этого необходимо приобретение специального детского оборудования.)

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционального элемента	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-И – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-И – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается вид и характер работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ детский сад № 23, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова 46/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12, 13, 14	13, 14	В кабине рядом с унитазом нет откидных опорных поручней, у двери отсутствуют специальные знаки, слив с ручным кнопочным управлением находится на бачке, отсутствует система тревожной сигнализации. Раковины для мытья рук находятся на высоте 0,8 м. Дверной проем 0,8м	К, О, С, Г	Требуется установка откидных опорных поручней, на двери поместить специальные знаки, заменить управление сливом. Необходимо оборудовать систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянно дежурного персонала. Перевесить раковину. Расширение дверного проема технически невозможно	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная раздевалка, групповая, спальня)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				В туалетной комнате не предусмотрены откидные опорные поручни и крючки для костылей, слив с ручным кнопочным управлением находится на бачке,		Требуется установка крючков для костылей и других принадлежностей, откидных опорных	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП.

		сигнализации, у дверей отсутствуют специальные знаки. Раковины для мытья рук находятся на высоте 0,8 м.		специальные знаки, Необходимо оборудовать систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянно дежурного персонала.
--	--	---	--	--



ФОТО 13



ФОТО 14

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		20,21,22	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Возможно в ходе капитального ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для всех категорий инвалидов

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 23», Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, 46/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимос для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	7,2 3	6,7, 8, 10, 11	Текст информационных табло, информационных знаков, указателей, планов не дублируется на языке Брайля. Предоставляемая информация не имеет контрастного цвета. Отсутствует мнемосхема на этаже. Отсутствуют указатели пути движения. Отсутствует мнемосхема для туалетной комнаты.	К,О, С,Г	Текст информационных табло, указателей, схем продублировать на языке Брайля. Разместить мнемосхемы для туалетной комнаты.	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	7,2 3,6	10, 11	Отсутствуют акустические средства, оповещения о преградах	С	Установить кнопку вызова персонала в зоне ожидания. Размещение звукового маяка с датчиком движения.	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт.
6.3	Тактильные средства	нет	7,2 3,6	7,8, 10, 11	Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения и в местах получения услуги	С	Размещение информационно-тактильных знаков, информационно-тактильных табло, тактильные средства в местах движения и получения услуги (мнемосхемы на этаже, информационные тактильные таблички с азбукой Брайля, мнемосхем для туалетной комнаты,	-

						лента.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения необходимо дооборудовать комплексными средствами информации и предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.	К,О, С,Г	Установить информационный стенд, схему движения, специальные знаки, продублировать на языке Брайля	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт



ФОТО 6



ФОТО 7



ФОТО 8



ФОТО 10



ФОТО 11

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-		Текущий ремонт

му
да и

а
8г.

г.

ельное

огласно
ельное
ование:

Артем,

нет

)

22

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:

При проведении запланированных мероприятий по установке систем информации на объекте она будет доступна для всех категорий инвалидов.

Необходима установка визуальных, акустических и тактильных средств информации и сигнализации об опасностях на путях движения инвалидов и при получении ими услуг.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 23»
Артемовского городского округа
М.В.Калюжа
« 26 » ноября 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» Артемовского городского округа
- 1.2. Адрес объекта г. Артем, ул.Урицкого 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящий пятиэтажный жилой дом
- на первом этаже, 380,8 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г., капитального 2028 г
- сведения об организации, расположенной на объекте :
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) МБДОУ детский сад № 23
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692760, Приморский край, г.Артем, ул.Кирова 46/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное казенное управление образования Артемовского городского округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692760, Приморский край, г.Артем, ул.Кирова 48, 8(42337) 4-74-52

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
реализация программы дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте в режиме кратковременного пребывания
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: плановая – 50 детей, фактическая -50 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус № 15, №20, №12, №6 остановка «Администрация»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивид. решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Индив. решение с ТСП, кап. ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Калюжа М.В., заведующий, 8/42337/4-26-42

(подпись, Ф.И.О., должность;
координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

исполнитель: зам.заведующей по АХР Юнанова Г.В

Результаты фотофиксации



фото 1



фото 2



фото 3



фото 4



фото 5



фото 6



фото 7



фото8



фото 9



φωτο 10



φωτο11



φωτο12



φωτο 13



φωτο14